

SITO

Terrazza 4° piano OSPEDALE CIVILE di Ragusa

Viale Sicilia

PERIODO MONITORATO:

DAL

25 giugno 2012

AL

7 agosto 2012

COORDINATE

LAT 36°55' 7,92"N - LON 14°43' 39,14"E

RAGUSA,

10 agosto 2012

Foto



CARATTERISTICHE
STRUMENTO DI MISURA

**Centralina RG06 per il monitoraggio
in continuo dei campi
elettromagnetici RF**

Modello: PMM 8055S

Campo di frequenza:

100 kHz - 3 GHz

("Wide band");

100 kHz - 860 MHz

("Low band");

Risoluzione: 0,01 V/m

Sensibilità: 0,5 V/m

Incertezza delle misure:

±10% per frequenze

fino a 300 MHz

±15% per frequenze

da 300 MHz a 3 GHz



